

শিক্ষকের নামঃ ইনজামাম-উল- হক

ওয়ার্কসপ সুপার (মেকানিক্যাল)

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,

ময়মনসিংহ।

অধ্যায়-১

ধাতুবিদ্যার ধারণা ও পরিধি

ধাতুবিদ্যা

- আকরিক হতে মূল্যবান ধাতু নিষ্কাশন করতে *ধাতু-নিষ্কাশন বিদ্যা*-র প্রয়োজন হয়। এতে তিনটি বিষয় রয়েছে। ১. আকরিক সংগ্রহ করা ২. ধাতু নিষ্কাশন করা ৩. অবশিষ্ট অপদ্রব্য অপসারণ করা। প্রথমে **আকরিক** সংগ্রহ করে তাকে গুড়ো করা হয়, যাতে করে প্রয়োজনীয় ধাতু যথাসম্ভব অপদ্রব্য থেকে স্ফেরিয়ে যায়। এরপর কাজ হল অপদ্রব্য আর ধাতুর মিশ্রণ হতে প্রয়োজনীয় ধাতুকে পৃথক করে ফেলা। এজন্য অনেক সময় এমন কিছু রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহার করা হয়, যাতে আকরিক চূর্ণ মেশালে তা থেকে প্রয়োজনীয় ধাতু দ্রবণে চলে যায় এবং বাকি অপদ্রব্য অদ্রবণীয় অবস্থায় তেজে যায়। এরপর দ্রবণটিকে অন্যস্থানে সরিয়ে নেবার পর তা থেকে ধাতুটি নিষ্কাশন করা হয়। এছাড়া **ইলেক্ট্রোপ্লেটিং** এর মাধ্যমেও ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় একই আকরিকে একাধিক মূল্যবান ধাতু থাকে। সেক্ষেত্রে প্রথমে একুটি ধাতু নিষ্কাশনের পর যে অপদ্রব্য থেকে যায়, তা ব্যবহৃত হয় দ্বিতীয় ধাতুটি নিষ্কাশনের কাঁচামাল হিসেবে। এভাবে পরপর ধাতু নিষ্কাশন চলতে থাকে।

ধাতুবিদ্যার শ্রেণিবিভাগ

- ফিসিক্যাল মেটালার্জি
- মেকানিক্যাল মেটালার্জি
- পাউডার মেটালার্জি
- প্রসেসড মেটালার্জি




মেটালার্জির গুরুত্ব

- সমরাস্ত্র ও মেরামত শিল্পে
- গহনা ও বিলাস দ্রব্যে
- পরিবহন ও মেরামত খাতে
- খেলনা শিল্পে
- বস্ত্র শিল্পে
- আধুনিক আকাশযান
- জাহাজ শিল্পে
- ইত্যাদি

বিভিন্ন প্রকার স্পেস ল্যাটিস


14 Bravais Lattices

Figure 11. The Fourteen Crystal (Bravais) Lattices




The Bravais lattices also represent the highest possible symmetry for the corresponding crystal systems.



ঘনক স্ফটিক সিস্টেম



ফেস সেন্টারড ল্যাটিস



ক্লোজ প্যাকড হেক্সাগোনাক ল্যাটিস




বিভিন্ন প্রকার যান্ত্রিক ধর্মের বর্ণনা

- স্ট্রেইন:


Rapid Prototyping

Strength of Materials

- Strength is the property determined by the greatest stress the material can withstand prior to failure, as failure is determined by the designer. It may be defined by the proportional limit, the yield point, or ultimate strength. No single value is adequate to define strength, since the behavior under load differs with the kind of stress, and the nature of the loading.




স্ট্রেস



ভঙ্গুরতা

Brittleness

- A property of a metal that does not allow movement of material or distortion before it will break.



অধ্যায়-২

ধাতব আকরিক

ধাতব আকরিক

- আকরিক দ্বারা কোন প্রাকৃতিক পাথর বা শিলাকে বোঝানো হয় যার মধ্যে মূল্যবান খনিজ পদার্থ থাকে। বিশেষ করে ধাতব খনিজ পদার্থ। আকরিক হল এমন এক খনিজ পদার্থ যার সাহায্যে প্রয়োজনীয় ধাতুকে অল্প খরচে এবং সহজ উপায়ে নিষ্কাশন করা যায়। এইসকল শিলাকে মাটি খুঁড়ে উত্তোলন করা যায়, বাজারজাত করা যায় এবং বিক্রি করে লাভও করা যায়।



Table 1.1 List of some metals and their common ores with their chemical formula

Metal	Ore	Composition	Metal	Ore	Composition
Aluminum	Bauxite	$Al_2O_3 \cdot nH_2O$	Zinc	Zinc blende or Sphalerite	ZnS
	Diaspore	$Al_2O_3 \cdot H_2O$		Calamine	$ZnCO_3$
	Kaolinite	$Al_2Si_2O_5(OH)_4$		Zincite	ZnO
Iron	Haematite	Fe_2O_3	Lead	Galena	PbS
	Magnetite	Fe_3O_4		Anglesite	$PbSO_4$
	Siderite	$FeCO_3$		Cerrusite	$PbCO_3$
	Iron pyrite	FeS_2	Tin	Cassiterite (Tin stone)	SnO_2
	Limonite	$Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$	Silver	Silver glance (Argentite)	Ag_2S
Copper	Copper pyrite	$CuFeS_2$		Pyrargyrite (Ruby silver)	Ag_3SbS_3
	Copper glance	Cu_2S		Chlorargyrite (Horn Silver)	$AgCl$
	Cuprite	Cu_2O		Stefinite	Ag_2SbS_4
	Malachite	$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$		Prousitite	Ag_2AsS_3
	Azurite	$2CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$			

ধাতব আকরিকের শ্রেণীবিভাগ

Nature of Ore	Metal		Composition
Oxide Ores	Aluminium	Bauxite	$Al_2O_3 \cdot 2H_2O$
	Copper	Cuprite	Cu_2O
	Iron	Magnetite	Fe_2O_4
Sulphide Ores	Copper	Copper pyrites	$CuFe_2O_2$
		Copper glance	Cu_2S
	Zinc	Zinc blende	ZnS
	Lead	Galena	PbS
	Mercury	Cinnabar	HgS
Carbonate Ores	Calcium	Limestone	$CaCO_3$
	Zinc	Calamine	$ZnCO_3$
Halide Ores	Sodium	Rock salt	$NaCl$
	Magnesium	Carnallite	KCl $MgCl_2 \cdot 6H_2O$
	Calcium	Fluorspar	CaF_2
	Silver	Horn Silver	$AgCl$
Sulphate Ores	Calcium	Gypsum	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$
	Magnesium	Epson Salt	$MgSO_4 \cdot 7H_2O$
	Barium	Barytes	$BaSO_4$
	Lead	Anglesite	$PbSO_4$


লোহার আকরিক

Iron ore type	Grade	Percentage amount of Fe content (%)
Hematite	High	>65 %
	Medium	(62-65) %
	Low	<62 %
Magnetite	Metallurgical	>38 % oxidized/ weathered ore
	Conditional	< 38 % un-oxidized ore, resources unclassified oxidized/ un- oxidized
	Coal washery	>70 % magnetite content


আকরিক ড্রেসিং

- নিষ্কাশন ধাতুবিদ্যার ক্ষেত্রে, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ হল বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান খনিজকে তাদের আকরিক থেকে আলাদা করার প্রক্রিয়া। প্রতিটি উদাহরণে ব্যবহৃত প্রক্রিয়াগুলির উপর নির্ভর করে, এটি প্রায়শই আকরিক ড্রেসিং বা আকরিক মিলিং নামেও পরিচিত

আবহাওয়াকরণ




পেষন




ওয়াসিং



তেল বা ফেলা ভাষমান পদ্ধতি



ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক সেপারেশন



দুর্গল সামগ্রী

- ১। অন্নীয় দুর্গল সামগ্রী
- ২। ক্ষারকীয় দুর্গল সামগ্রী
- ৩। নিরপেক্ষ দুর্গল সামগ্রী
- ৪। দুস্প্রাপ্য দুর্গল সামগ্রী

অম্লীয় দুর্গল সামগ্রী



ক্ষারকীয় দুর্গল সামগ্রী



Metallurgy(27043)

Chapter- 3

Pig Iron

পিগ আয়রন

- কাঁচা লোহা বা করুড আয়রন / পিগ আয়রন হচ্ছে লৌহশিল্প বা আয়রন ইন্ডাস্ট্রিতে স্টিল উৎপাদনের সময় ব্যবহৃত এক প্রকার মধ্যম শ্রেণীর উৎপাদ, যা [লোহার আকর](#) বা খনি থেকে [বাত্যাচুল্লী](#)র মাধ্যমে আহরণ করা হয়। কাঁচা লোহাতে [কার্বনের](#) পরিমাণ থাকে প্রায় ৩.৮-৪.৭% পর্যন্ত, যা অত্যন্ত বেশি।^[১] এছাড়াও থাকে সিলিকা ও [ড্রসের](#) অন্যান্য উপাদান, এসব উপাদানের দূরূণ কাঁচা লোহা অনেক বেশি [ভংগুর](#) হয় আর একারণেই, কিছু বিশেষ ব্যবহার ছাড়া কাঁচা লোহার তেমন একটা সরাসরি ব্যবহার চোখে পড়ে না।
- কাঁচা লোহার জন্য ব্যবহৃত ছাঁচের প্রথাগত আকৃতি দেয়া হয় [বালি](#) দিয়ে, সাথে আরো বেশ কিছু ইন্সট বা কাঁচা উপাদান ব্যবহার করা হয় সঠিক পরিমাপে^[২], এরপর একটি কেন্দ্রীয় চ্যানেল বা "রানার" এ নিয়ে ছোট ভাগ বা [piglets](#) এ ভাগ করা হয়। ধাতুটি ঠান্ডা হয়ে শক্ত হয়ে যাওয়ার পরে, ছোট ছোট ইনগটগুলি রানার থেকে সহজেই ভেঙে ফেলা যায়, এরপর একে "কাঁচা লোহা" বলা যায়।^[৩] কাঁচা লোহাকে আবারো গলানোর হবে, তাই এক্ষেত্রে ইনগটগুলির অসম আকার এবং অল্প পরিমাণে বালি অন্তর্ভুক্ত থাকা তেমন কোনো সমস্যা তৈরি করেনা।

ব্যবহারসমূহ

- প্রথাগতভাবে, কাঁচা লোহাকে পিটিয়ে ব্যবহার উপযোগী লোহায় পরিণত করা হয় কামারশালায়। এক্ষেত্রে, কাঁচা লোহাকে গলিয়ে বাতাস প্রবেশ করিয়ে চুল্লিতে আলোড়ন করানো হত। এর ফলে দ্রবীভূত অবিশুদ্ধতাগুলো (যেমন সিলিকন) পুরোপুরি জারিত হয়ে যায়। চুল্লির মধ্যবর্তী পণ্য হিসেবে পরিশোধিত কাঁচা লোহা বা পরিশোধিত লোহা পাওয়া যায়। [৯](#)
- কাঁচা লোহা ধূসর লোহা উৎপাদন করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কাঁচা লোহাকে গলিয়ে তার সাথে ইস্পাত এবং বর্জিত লোহা প্রচুর পরিমাণে মিশিয়ে, অনাকাঙ্ক্ষিত দূষকগুলি অপসারণ করে এবং কার্বনের উপাদানগুলিকে সামঞ্জস্য করে ধূসর লোহা অর্জন করা হয়। কিছু কাঁচা লোহা নমনীয় লোহা উৎপাদন জন্য উপযুক্ত। এগুলো উচ্চ বিশুদ্ধ কাঁচা লোহা। এরা নমনীয় লোহার উৎপাদনের মানের উপর নির্ভর করে। এহু কাঁচা লোহাগুলিতে সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, সালফার এবং ফসফরাস জাতীয় উপাদান কম থাকতে পারে। এই ধরনের কাঁচা লোহা একটি নমনীয় লোহার সমস্ত উপাদান (কার্বন ব্যতীত) পাতলা করতে ব্যবহৃত হয় যা নমনীয় লোহা উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।

Composition of pig iron

- Pigs may hold from 3.0 – 4.5% of carbon,
- 0.5 – 4.0% of silicon,
- 0.025 – 2.5% phosphorus, 0.15 – 2.15% manganese,
- up to 0.2% sulfur.

Furnace


- A **metallurgical furnace**, more commonly referred to as a **furnace**, is an [industrial furnace](#) used to heat and melt metal ore to remove [gangue](#), primarily in [iron](#) and [steel](#) production. The heat energy to fuel a furnace may be supplied directly by fuel [combustion](#), by electricity such as the [electric arc furnace](#), or through [induction heating](#) in [induction furnaces](#). There are several different types of furnaces used in [metallurgy](#) to work with specific metal and ores.

Factors consideration to identify furnace

- 1. The Volume of Production
- 2. Ease of Use
- 3. The Melting Speed
- 4. Portability and Design
- 5. The flexibility of the Furnace
- 6. The features of the Equipment
- 7. Quality and Durability
- 8. The Price and Your Budget

- **Important metallurgical furnaces**

- Important metallurgical furnaces used in various metallurgical processes are (i) coal carbonization furnaces, (ii) rotary kilns, (iii) multiple hearth furnaces, (iv) shaft furnaces, (v) rotary hearth furnaces, (vi) smelting, melting, and refining in bath and flash smelting furnaces, and (vii) electro-thermal furnaces.




Blast furnace is a type of [metallurgical furnace](#) used for [smelting](#) to produce industrial metals, generally [pig iron](#), but also others such as [lead](#) or [copper](#). *Blast* refers to the combustion air being supplied above atmospheric pressure.^[1]


- In a blast furnace, fuel ([coke](#)), [ores](#), and [flux](#) ([limestone](#)) are continuously supplied through the top of the furnace, while a hot blast of [air](#) (sometimes with [oxygen](#) enrichment) is blown into the lower section of the furnace through a series of pipes called [tuyeres](#), so that the [chemical reactions](#) take place throughout the furnace as the material falls downward. The end products are usually molten metal and [slag](#) phases tapped from the bottom, and waste gases ([flue gas](#)) exiting from the top of the furnace.^[2] The downward flow of the ore along with the flux in contact with an upflow of hot, [carbon monoxide](#)-rich combustion gases is a [countercurrent exchange](#) and chemical reaction process.^[3]
- In contrast, air furnaces (such as [reverberatory furnaces](#)) are naturally aspirated, usually by the [convection](#) of hot gases in a [chimney flue](#). According to this broad definition, [bloomeries](#) for iron, [blowing houses](#) for [tin](#), and [smelt mills](#) for [lead](#) would be classified as blast furnaces. However, the term has usually been limited to those used for smelting [iron ore](#) to produce [pig iron](#), an intermediate material used in the production of commercial iron and [steel](#), and the shaft furnaces used in combination with [sinter plants](#) in [base metals](#) smelting.

Construction of blast furnace

- Shell
- Lining
- Hearth
- Bosh
- Syack
- Column
- Bustle pipe
- Slag Notch
- Tap Hole
- Slag Hole
- Tuyers




Chemical reaction of blast furnace



Slag in blast furnace

Blast furnace slag and its processing



অধ্যায়-৪

ৱট আয়ৱন

বট আয়রন

- পেটা লোহা হল ঢালাই লোহার বিপরীতে খুব কম কার্বন সামগ্রী সহ একটি লোহার সংকর ধাতু। এটি লোহার একটি আধা-মিশ্রিত ভর যা আংশিক স্ল্যাগ অন্তর্ভুক্ত করে, যা এটিকে কাঠের মতো "শস্য" দেয় যা খোদাই করা, মরিচা ধরা বা ব্যর্থতার জন্য বাঁকানোর সময় দৃশ্যমান হয়।

কার্বনের পরিমাণ .০০৮ %

রট আয়রনের কম্পসিশন


	Pig-Iron.	Wrought Iron.	Steel.
Graphite . . .	2.650	—	—
Combined Carbon .	0.462	0.07	0.360
Sulphur . . .	0.064	0.04	0.042
Silicon . . .	2.120	0.14	0.061
Phosphorus . .	0.040	0.08	0.056
Manganese . .	0.122	0.14	0.620
Iron (by difference) .	94.542	99.53	98.861

পেটা লোহার ধর্ম

পেটা লোহার ধর্ম নিম্নরূপ

- এটি লোহার একটি বিশুদ্ধতম রূপ এতে প্রায় ৯৯ % লোহা থাকে ।
- এটি খুবই নরম এবং এর পাততা, তাগুবতা ও ঘাতসহতা গুণ যথেষ্ট ।
- একে সহজেই বাঁকা করা যায় কোন চির বা ফাটল ধরে না।
- এর সর্বোচ্চ টানা সামর্থ্য ২৫০০ - ৫০০০ কেজি/ বর্গসেমি ।
সর্বোচ্চ চাপা সামর্থ্য প্রায় তিন হাজার কেজি/বর্গসেমি

পেটা লোহার উৎপাদন




অধ্যায়-৫

ঢালাই লোহা


ঢ়লঢ়ই লোহা

- -ঢ়লঢ়ই অয়রন হল এক শ্রেণীর লোহা-কার্বন ধাতু যার কার্বনের পরিমাণ 2% এর বেশি এবং সিলিকনের পরিমাণ প্রায় 1-3%। তুলনামূলকভাবে কম গলিত তাপমাত্রা থেকে এর উপযোগিতা পাওয়া যায়।

কিউপোলা দুগ্নির বিভিন্ন অংশ



কিউপোলা ফারনেস এর গঠন




Cupola Furnace

Construction & Working

ঢালাই লোহার শ্রেণীবিভাগ

Types of Cast Irons



Mechanical Magic Mechanical Learning Tutorials

বিভিন্ন প্রকার ঢালাই লোহার উপাদান

<i>Element</i>	Gray CI %	White CI %	Malleable CI %	Ductile CI %
Carbon	2.5-4.0	1.8-3.6	2.0-2.6	3.0-4.0
Silicon	1.0-3.0	0.5-1.9	1.1-1.6	1.8-2.8
Manganese	0.25-1.0	0.25-0.8	0.2-1.0	0.1-1.0
Sulfur	0.02-0.25	0.06-0.20	0.04-0.18	0.03 max
Phosphorus	0.05-1.0	0.06-0.18	0.18 max	0.1 max

সাদা ঢালাই লোহার গুনাগুন

▪ PROPERTIES OF WHITE CAST IRON:

- ✓ High Hardness.
- ✓ Wear resistant and abrasion resistant.
- ✓ High compressive strength of order of to 180 kg/mm^2 .
- ✓ Poor machinability
- ✓ Brittle


গ্রে কাস্ট আয়রনের গুনাগুন

Properties of gray cast iron

- among least expensive metallic materials
- high fluidity – easy to cast, especially complex shapes
- low shrinkage during casting
- good mechanical properties in compression
- **BUT** brittle due to shape of graphite flakes
- excellent machinability
- excellent thermal conductivity
- excellent bearing properties



ঢালাই লোহার উৎপাদন



অধ্যায়-৬

সরল কার্বন ইস্পাত

ভূমিকা

- কার্বন ইস্পাত হল একটি ইস্পাত যার কার্বনের পরিমাণ প্রায় 0.05 থেকে 2.1 শতাংশ পর্যন্ত ওজনে। আমেরিকান আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইনস্টিটিউট থেকে কার্বন স্টিলের এই সংজ্ঞা পাওয়া যায়।
- এটাকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়
 - ১। প্লেইন কার্বন ইস্পাত
 - ২। সংকর ইস্পাত
 - ৩। বিশেষ কার্বন ইস্পাত
 - ৪। কমারশিয়াল কার্বন ইস্পাত

প্লেইন কার্বন ইস্পাত

- ১, ডেড মাইল্ড স্টিল - কার্বন .০০৮- .১৫%
- ২, মাইল্ড স্টিল- কার্বন .১৫% - .৩০%
- ৩, মিডিয়াম কার্বন স্টিল - .৩০% - .৭০%
- ৪, হাই কার্বন স্টিল - .৭০% - ২%

প্লেইন কার্বন স্টিল এর উপাদান

Steel	C	Si	Mn	P	S	Fe
Fe-0.1C	0.09	0.01	0.01	0.001	0.002	Bal.
Fe-0.4C	0.38	0.01	0.01	0.001	0.004	Bal.
Fe-0.6C	0.61	0.03	0.01	0.003	0.005	Bal.
Fe-0.8C	0.78	0.03	0.03	0.005	0.005	Bal.

সরল কার্বন স্টিল এর ব্যবহার

5. Select most appropriate steel for each application listed:

<u>Steels to choose from:</u>	<u>Applications:</u>	<u>Your selection:</u>
Plain, low carbon steel	Gear	
Plain, medium carbon steel	High temperature turbine	
Plain, high carbon steel	Drill bit	
High strength low alloy (HSLA) steel	Crank shaft	
Heat treatable steel	Medium strength bolt	
Tool steel	Low strength pipe	
Stainless steel	High strength pipe	
	Bridge supports	
	Forging dies	
	Furnace hangers	
	Refinery pressure vessel	
	Hammer	
	Knife blade	
	Outdoor statue	

6. Use the steel wheel (<http://apps.aist.org/SteelWheel/index.html>) to identify a processing path for welded pipe (multiple possible answers).
7. Name three non-ferrous alloys and list one advantage and one limitation for each.
8. Describe the three general steps involved in precipitation hardening.


অধ্যায়-৭

বেসিমার, ওপেন হারথ ও ক্রসিবল পদ্ধতিতে ইস্পাত উত্পাদন

ইম্পাত প্রোডাকশন এর পদ্ধতি

- সিমেন্টেশন
- কনভারটার
- ওপেন হারথ
- ইলেক্ট্রিক প্রসেস
- ক্রুসিবল
- এন্ডি পদ্ধতি

বেসিমার কনভারটার এর গঠন




CLOSE


The Bessemer Process for Manufacture of Steel

The Bessemer Converter

Converter is

- ▶ Pear shaped furnace
- ▶ 20 feet high
- ▶ 10 feet in diameter
- ▶ made of steel with fire clay bricks






এসিড ও ব্যাসিক বেসিমাের পার্থক্য

Comparison

Bessemer process	Open hearth process
<ul style="list-style-type: none">○ Time consuming for oxidation is 10to 20min○ Low output(70to80%)○ Operations are difficult○ Scrap iron cannot be used○ Superior quality cannot be made○ Low capital investment○ Steel is less homogeneous .	<ul style="list-style-type: none">○ oxidation finishes within 10 minutes○ High output(80to95%)○ Simple operations○ Scrap iron can be used○ Superior quality can be made○ High capital investment○ Steel produced is more homogeneous.


ইস্পাত প্রোডাকশন এ বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব




সিলিকন

- সাধারণ ইস্পাতে .০৫- .৩ ভাগ সিলিকন থাকে
- বিশেষ ক্ষেত্রে ২.২৫ %
- ম্যাঙ্গানিজঃ
- সাধারণ ইস্পাতে .৩ - .৮ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ থাকে





এন্ডি প্রসেস




ওপেন হারথ চুল্লি



- The (FeO) reacts with the impurity elements in the metal & slag.



A (FeO) rich slag quickly dissolves lime, and the following reactions proceed,




ওপেন হারথ এবং বেসিমার পদ্ধতি এর পার্থক্য


Comparison

Bessemer process	Open hearth process
<ul style="list-style-type: none">○ Time consuming for oxidation is 10to 20min○ Low output(70to80%)○ Operations are difficult○ Scrap iron cannot be used○ Superior quality cannot be made○ Low capital investment○ Steel is less homogeneous .	<ul style="list-style-type: none">○ oxidation finishes within 10 minutes○ High output(80to95%)○ Simple operations○ Scrap iron can be used○ Superior quality can be made○ High capital investment○ Steel produced is more homogeneous.

পিট টাইপ কোক ক্রুসিবল চুল্লি



ଡିଲିଟିଂ ଟାଇପ କ୍ରୁସିବଲ ଫୁରନାସ



Crucible Furnace

অধ্যায়-৮

বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ইস্পাত উৎপাদন

বৈদ্যুতিক চুল্লির গঠন

চারজিং ডোর

ইলেক্ট্রোড

চার্জ

তাপসহ উপাদানের আস্তরণ

স্পাউট


রিভল্ভিং মেকানিসম

প্ল্যাটফর্ম


ধারক পাত্র

ছাদ

ELECTRIC ARC FURNACE STEELMAKING



CONTINUOUS CASTING PROCESS



বৈদ্যুতিক চুল্লির প্রকারভেদ

- বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লি
- বৈদ্যুতিক আবেশন চুল্লি

- আর্ক চুল্লি আবার ২ প্রকার
- ক) প্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লি
- খ) পরোক্ষ বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লি

প্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লি





Figure 2. Electric Furnace

বৈদ্যুতিক আবেশন চুল্লি



অধ্যায়-৯











সংকর ইম্পাত

সংকর ইম্পাটের উদ্দেশ্য ও প্রকারভেদ

- কাঠিন্যতা বৃদ্ধি
- ঘাতসহতা ও ঘাত প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে
- ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে
- বিভিন্ন রাসায়নিক ক্ষমতা বাড়ে
- গলনাংকের পরিবর্তনের জন্য
- ধাতুর রং পরিবর্তনের জন্য
- বিভিন্ন যান্ত্রিক ধর্ম পরিবর্তনের জন্য
- ডেন্সিটি পরিবর্তনের জন্য

- সংকর ইস্পাত ২ ভাগ
- ১ – লো এলয় স্টিল
- ২- হাই এলয় স্টিল

বিভিন্ন প্রকার ধাতুর ইস্পাতের ব্যবহার

ELEMENT	EFFECT ON STEEL	COMMON % USE IN STEEL
 Chrome (Cr)	Improves oxidation resistance and hardenability .	Usually at least 10,5% and up to 18% in stainless steels.
 Manganese (Mn)	It increases the strength of steel and assists with de-oxidation . Manganese has a milder effect on the strength of steel than carbon.	Usually at least 0,3%. Can be up to 1,5% in carbon steels.
 Molybdenum (Mo)	Improves hardenability and high temperature strength .	Usually less than 1%.
 Nickel (Ni)	Increases strength, hardness and hardenability. Also often increases ductility and toughness .	Usually 8-10% in stainless steels.
 Phosphorous (P)	Increases machinability . Can increase strength but majorly reduces toughness and ductility , is generally considered as impurity.	Can be added up to 0,1% to low-alloy high-strength steels.
 Silicon (Si)	Similar to carbon and manganese. Silicon increases the strength of steel . Silicon has a milder effect on the strength than manganese and consequently than carbon.	Usually between 0,1% to 1%. Can be up to 6,5% in electrical steels.
 Sulphur (S)	Can reduce toughness and ductility , is generally considered as impurity.	Should not exceed 0,05% unless the goal is to get resulfurised steel.
 Titanium (Ti)	Increases hardness and toughness . Reduces the oxygen or nitrogen in the molten steel.	Usually between 0,2% and 0,6%.
 Tungsten (W)	Improves high temperatures strength .	Can vary from 2% to even 18% in high speed steels.
 Vanadium (V)	Improves hardenability and high temperatures strength . Extremely effective.	Usually 0,05%. Can be up to 0,25% in high speed steels.

সংকর ইস্পাত ও সরল কার্বন ইস্পাতের পার্থক্য

ALLOY STEEL VERSUS CARBON STEEL

Alloy steel is a type of steel having a high percentage of other elements apart from iron and carbon	Carbon steel is a type of steel having a high amount of carbon and low amounts of other elements
Corrosion resistant	Less resistant to corrosion
Has a comparatively low strength	Has a high strength
Weldability is high	Weldability is low
Have high melting points	Have low melting points
Ductility is high	Ductility is low www.amardeepsteel.com


স্টেইনলেস স্টিল

Composition	Percentage by weight
Carbon	0.030
Manganese	2.00
Silicon	0.75
Chromium	16.00-18.00
Nickel	10.00-14.00
Molybdenum	2.00-3.00
Phosphorus	0.045
Sulphur	0.030
Nitrogen	0.10
Iron	7.0


হাই স্পিড স্টিল

Sr.no	Elements	Weight in %
1.	Carbon	0.78-1.05
2.	Chromium	3.75-4.50
3.	Tungsten	5.50-6.75
4.	Molybdenum	4.50-5.50
5.	Vanadium	1.75-2.20
6.	Iron	Balance
7.	silicon	0.20-0.45
8.	Sulphur	0.30 max.
9.	phosphorus	0.30max.
10.	manganese	0.15-0.40


এলুমিনিয়ার তড়িৎ বিশ্লেষণ



Electrolytic cell for the extraction of aluminium



এলুমিনিয়ামের তড়িৎ বিশোধন



Electrolytic reduction of alumina

ব্রিস্টার কপার বিশোধন





Fig. 8.3. *Electrolytic Refining of Copper*



Take an impure copper rod as anode and a thin sheet of pure copper as cathode, in an electrolytic cell containing an acidified solution of copper sulphate as electrolyte.

অধ্যায়-১০

পাউডার মেটালার্জি

পাউডার মেটালার্জি

- ধাতুবিদ্যার যে শাখায় ধাতুর পাউডার প্রস্তুতি এবং সে পাউডার থেকে নির্দিষ্ট তাপ ও চাপ প্রয়োগে, মানুষের সেবা উপযোগী যন্ত্রপাতি বা কাঙ্ক্ষিত কার্যবস্তু তৈরি ও তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে পাউডার মেটালার্জি বলে

পাউডার মেটালার্জির বৈশিষ্ট্য

Importance of P/M:

- Powder metallurgy is an alternative, economically viable mass production method for structural components to very close tolerance.
- The methods of powder metallurgy have permitted the attainment of compositions and properties not possible by the conventional methods of melting and casting.
- Powder metallurgy techniques produce some parts which can't be made by any other method.


ধাতব গুড়া তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতি

- যান্ত্রিক পদ্ধতি
- শাটিং পদ্ধতি
- গ্রান্যুলেশন পদ্ধতি
- অটোমাইজেশন পদ্ধতি
- বাষ্প ঘনীকরন পদ্ধতি
- কারবোনিল পদ্ধতি
- অক্সাইড বিজারন পদ্ধতি
- ইলেক্ট্রোলাইটিক ডিপোজিশন পদ্ধতি


ধাতব পাউডারের দ্রব্য উৎপাদন পদ্ধতি

- মিশ্রিতকরন
- কম্প্যাক্টিং
- সিন্টারিং


অটোমাইজেশন প্রসেস




ধাতুর পাউডার উৎপাদন পদ্ধতি



রোল কম্প্যাক্টিং



এক্সট্রুশন পদ্ধতি



ডাই প্রসেসিং

